



## BÜRGERMEISTER- UND PRESSEAMT

**Ergebnisse der  
Bürgerversammlung Forsthof / Uigenau / Obermainbach (Bezirk IX) vom 17. Juni 2009**

**I. Anträge:** Es wurden keine Anträge beschlossen

**II. Anregungen:**

	<b>Anregung</b>	<b>Ergebnis</b>
1.	<p><b>LKW-Verbotsschild Kammersteiner Straße: Das Verbotsschild für LKW's ab 5,5 t soll früher sichtbar in der Kammersteiner Straße angebracht werden.</b></p> <p><u>Begründung:</u> Das angebrachte Schild mit der Gewichtsbegrenzung wird von den Fahrern zu spät erkannt. Eine Wendemöglichkeit ist nicht vorhanden. Es gilt zu überlegen, ob das Schild versetzt werden kann.</p>	<p>Die Beschilderung in der Kammersteiner Straße wurde durch das Ordnungs- und Standesamt und die Polizei vor Ort überprüft. <b>Es wurde festgestellt, dass die derzeitige Platzierung beibehalten werden soll, da diese für die verschiedenen Abbieger-Ströme am günstigsten ist.</b></p> <p>Der Bewuchs der Anliegergrundstücke ist kurz genug gehalten, so dass die Erkennbarkeit ausreichend ist.</p>
2.	<p><b>Bushaltestelle Kammersteiner Straße - eine ordentliche Befestigung wird gefordert.</b></p> <p><u>Begründung:</u> Das unbefestigte Rasenstück bietet keinerlei Sicherheit und dient lediglich als Hundklo.</p>	<p><b>Ein ordentlicher Ausbau der Haltestelle mit Untergrundbefestigung empfiehlt sich erst bei einem endgültigen Ausbau der Kammersteiner Straße.</b></p>
3.	<p><b>Kanal Platenweg</b> Im Rahmen des Brückenbaus soll geprüft werden, ob eine Kanalsanierung durchgeführt werden kann. Die Verwaltung ist aufgefordert die „Kunststoffstöpsel“ zu erneuern.</p> <p><u>Begründung:</u> Der Kanal im Platenweg ist überlastet. Die Bürger leiden unter der Geruchsbelästigung.</p>	<p><b>Der bestehende Mischwasserkanal im Platenweg ist nicht überlastet. Ursächlich für die Geruchsbelästigung ist das eingeleitete Schmutzwasser, das über eine Druckleitung vom tiefer liegenden Ortsteil Obermainbach zum Platenweg hoch gepumpt wird. Zur Vermeidung von Gerüchen wurde das Pumpwerk zwischenzeitlich mit einer Nachblasstation nachgerüstet. Zusätzlich werden vorhandene Stöpsel und Filter in den Schachtabdeckungen im Platenweg bei Bedarf erneuert bzw. ergänzt.</b></p>

	<b>Zu 3. Kanal Platenweg</b>	Bei derartigen Abwasseranlagen sind in Abhängigkeit von der Wetterlage Geruchsemissionen leider nicht ganz zu vermeiden. Aus diesem Grund werden zukünftig die Pumpvorgänge überwiegend in die Nachtzeit verlegt. Unabhängig davon wird das Tiefbauamt eine Verlängerung der Druckleitung mit Einleitung am Ortsrand von Forsthof im Zuge des 6-streifigen Ausbaus der BAB A 6 untersuchen.
4.	<b>Zone 30 Kindergarten Forsthof</b> Es soll geprüft werden, ob die Zone 30 Lindenstraße / Konrad-Adenauer Straße stadtauswärts bis über den Kindergarten ausgedehnt werden kann.  <u>Begründung:</u> Gerade auf Höhe des Kindergartens ist bei höherer Geschwindigkeit ein hohes Gefahrenpotential gegeben.	<b>Die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wird von der Einmündung Theodor-Heuss-Straße bis zur Bushaltestelle Karlsbader Straße ausgedehnt</b> (Beschluss des Verkehrsausschusses vom 30.11.2010).
5.	<b>Zuständigkeit Kanalisation Saazer Straße</b> Die Anwohner wünschen eine Prüfung der Zuständigkeit zur Säuberung der Kanalisation im Grundstück Saazerstraße 8 und 6. Der Schachteinlauf endet im Privatgrundstück Nr. 10.	Die öffentlichen Kanäle werden gemäß der gültigen Entwässerungssatzung in Zuständigkeit des Tiefbauamtes gereinigt. Private Kanäle müssen durch den Anschlussnehmer unterhalten werden.  Im beschriebenen Bereich der Saazer Straße unterhält das Tiefbauamt den öffentlichen Kanal bis Haus Nummer 10. <b>Die Kanalleitungen im Grundstück Haus Nummer 8 und 6 sind private Kanalleitungen und sind somit durch den Anschlussnehmer zu unterhalten.</b>
6.	<b>Der Kanaldeckel in der Kammersteiner Straße soll durch einen passenden Deckel ausgetauscht werden.</b>  <b>Begründung:</b> Auf Höhe der Kammersteiner Straße 12 ist ein Kanaldeckel nach Reparatur um 7 cm zu hoch eingebaut worden. Es kommt zu Lärmbelästigung beim Überfahren des Deckels.	<b>Im Zuge der Deckensanierung in der Kammersteiner Straße wurden die Schachtabdeckungen niveaugleich angepasst.</b>

Schwabach, 21.06.2010

Johann Reichert  
Bürgermeister- und Presseamt